


補足説明

3 ① 部分の通りにくい場合の説明が不十分でしたので下記の①～④をご参照の上、制作して下さい。

コードエンドにレザーコードが通しづらい時は、編み終えたレザーコードの先を斜めにカットすると、切る。通しやすくなります。



- ① 編み終えた部分にテープを貼り付ける。 ② テープを貼った部分から約8mmのところで切る。



- ③ 1本1本をテープ部分から端まで斜めに切る。
(カーブを付ける様に全体的に細めに切る。)
- ④ 4本を揃えて、コードエンドを通す。
(コードエンドを通し終えたらテープを外す。)

